



GREESIVE BS Sanierung Garageneinfahrt

Hier wird die Sanierung einer alten Betonfläche gezeigt. Diese musste in den letzten Jahren mehrfach saniert werden, weil der Beton immer wieder Risse bekam und Wasser zog, um in der Folge an diversen Stellen zu brechen. Dies insbesondere im Verlauf des Winters. Um dem ein Ende zu machen, wurde die ganze Fläche von ca. 4qm mit einer dünnen Schicht GREESIVE BS saniert. Von ca. 3cm an der Garagenkante läuft die Masse auf null aus. Ziel war es, eine feste und vor allem wasserdichte Betonschicht zu erstellen, die dazu noch gegen Wintersalz resistent und nicht splitterbrüchig ist.

Vorher



brüchige Betonreste ausgeklopft



Abschnittweises Einbringen und Abziehen




ausziehen und die Kanten modellieren



Endspurt



mit etwas Wasser glatt streichen - fertig



Die Austrocknung erfolgt in wenigen Stunden. Danach werden mit dem GREESIVE BS Betonlack als Finish noch die letzten Unebenheiten beseitigt und die Fläche zusätzlich versiegelt. Die Einfahrt kann danach unmittelbar wieder befahren werden.